


Преобразование аналогового сигнала тензодатчика в цифровой



Позволяет перевести аналоговые тензодатчики в разряд цифровых
Позволяет дорабатывать весовые системы на аналоговых тензодатчиках



Аналоговые тензодатчики



Цифровой индикатор CAS CI-600D



- + Преобразование аналогового сигнала в цифровой
- + Цифровая обработка данных индикатором
- + Передача на большие расстояния до 1200 м.
- + Простая диагностика системы датчиков (легко найти поврежденный датчик)
- + Автоматическая настройка угловых коэффициентов для выравнивания по углам и осям
- + Повышенная помехоустойчивость системы к внешним электро-магнитным воздействиям

Рекомендуемые сферы применения:



HoReCa



Retail



Склады



Логистика



Промышленность



Лаборатории