

Весы CAS-Принтер DATECS LP-50 (этикетки)

Весы CAS-Принтер DATECS EP-50 (чеки)

## Прямое подключение принтера к весам: экономный вариант



К весам CAS без чекопечати можно подключить принтеры для печати чеков и этикеток. Причем маркировать товары можно с весом от нескольких граммов до нескольких тонн.

### Datecs LP-50 (этикетки)



- + Печать на самоклеящейся термозначке
- + Печать даты и времени, благодаря встроенным часам и календарю в принтере
- + Возможность настройки этикетки нужного формата: расположение полей, логотип и т.д.
- + ПО для редактирования этикеток в комплекте
- + Принтер формирует переменный штрих-код, основываясь на полученных данных от весов. То есть в штрих-код закладывается вес и др. переменные данные



Пример настроенного шаблона

### Datecs EP-50 (чеки)



- + Печать чеков на термоленте
- + Принтер работает по принципу "напечатал только те данные, которые получил". Переменные данные (дата, время, вес) поступают из весов
- + Для печати используется шаблон чека, сформированный весами

02.1.1	12:30
Gross :	1000.0 kg
Tare :	0.0 kg
Net :	1000.0 kg
02.1.1	12:40
Gross :	2000.0 kg
Tare :	500.0 kg
Net :	1500.0 kg
Net TOTAL 2500.0 kg	

Пример чека

Данные с весов CAS на принтер передаются без использования ПК и дополнительного оборудования. То есть вы получаете портативную и автономную систему контроля.

Рекомендуемые сферы применения:



HoReCa



Retail



Склады



Логистика



Промышленность



Лаборатории